



BANDITTOY.CH

TOYOTA LAND CRUISER & HILUX SPECIALIST

SPECIFIC PARTS

TOYOTA LAND CRUISER
HJ61



TOYOTA Land-Cruiser HJ 61

	Pièces:	Numéro Toyota:	Prix client HT:	Code rabais:	Numéro Terrain Tamer:	Prix client HT:	Code rabais:	Annotations:
Pièces de service:	Filtre à Huile	15601-68010	41,60.-	S6	TTO-432	19,60.-	D	o
	Filtre à Air	17801-68030	73,54.-	S6	TTA-424	22,40.-	D	o
	Filtre à Carburant	23303-54072	57,75.-	S5	TTF-602M	9,80.-	D	o
	Filtre à Pollens	—	—	—	—	—	—	●
	Kit Filtres de service	—	—	—	TFK1	51,90.-	D	o
Refroidissement et Courroies	Pompe à Eau	16120-69015	220,98.-	M7	16120-69015TT	96,10.-	D	o
	Thermostat	90916-03103	85,61.-	M6	—	—	—	o
	Joint	16341-68020	7,99.-	M6	—	—	—	o
	Kit Thermostat	—	—	—	90916-03026K	40,60.-	B	o
	Courroie de distribution	—	—	—	—	—	—	●
	Tendeur de distribution	—	—	—	—	—	—	●
	Poulie tendeur de distribution	—	—	—	—	—	—	●
	Courroie Vent. Et Alter.	99343-11095-8P	25,81.-	V4	—	—	—	o
	Courroie Pompe	90916-02153-8P	17,18.-	V4	—	—	—	o
	Courroie Clim.	99332-01395	28,88.-	V4	—	—	—	o
	Kit Courroie Accessoires	—	—	—	FBK5	63,70.-	D	o
Freins	Disques Avant	43512-60100	202,41.-	V8	43512-60040TT	79,90.-	D	o
	Plaquettes Avant	04465-YZZCA	67,13.-	V8	DB288TTC (HD)	82,70.-	C	o
	Tambours Arrière	42431-60160	330,56.-	M8	42431-60020TT	109,90.-	D	o
	Garnitures Arrière	04495-60032	222,22.-	V5	04495-60060TT	170,70.-	F	o
	Kit de montage	—	—	—	HBK1	86,10.-	D	o
	Mécanisme de réglage droite	47061-60011	59,70.-	M5	47061-60011	54.-	B	o
	Mécanisme de réglage gauche	47062-60011	59,70.-	M5	47062-60011	56.-	B	o
	Cylindres récepteurs	47550-60120	101,21.-	M7	JB2797	32,80.-	F	o

o: Attention, le prix HT peut changer à tout moment, merci de demander un devis avec les prix mis à jour.

●: Le véhicule n'est pas équipé de ces pièces. (Cascade de pignons pour la distribution)